



Kemgard® 1100

वैश्विक रूप से सामंजीकृत प्रणाली (जीएचएस)

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 1 of 13

अनुभाग 1: पदार्थ/मिश्रण तथा कंपनी/उपक्रम की पहचान

1.1 उत्पाद पहचानक

उत्पाद का नाम:	Kemgard® 1100
शुद्ध पदार्थ/मिश्रण	मिश्रण
तालक	
सीएस नंबर	14807-96-6
वज़न-%	75 - 90
मोलिब्डेनम जिंक ऑक्साइड	
सीएस नंबर	22914-58-5 61583-60-6
वज़न-%	10 - 25

1.2. पदार्थ या मिश्रण के प्रासंगिक पहचाने हुए उपयोग और वे उपयोग जिनके विरुद्ध सलाह दी गई है

अनुशंसित उपयोग मंद मंद धुआँ दबानेवाला

वे उपयोग जिनकी सलाह नहीं कुछ भी ज्ञात नहीं है.
दी जाती है

1.3. सुरक्षा डेटा शीट के आपूर्तिकर्ता का विवरण

कंपनी: J.M. Huber Corporation
3100 Cumberland Boulevard, Suite 600
Atlanta, GA 30339 USA
Tel: +1 678 247-7300

इंटरनेट www.huberadvancedmaterials.com

ईमेल hubermaterials@huber.com

1.4. आपातकालीन टेलीफोन नंबर

CHEMTREC: +1 800 424 9300 or International +1 703 527 3887

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 2 of 13

अनुभाग 2: खतरों की पहचान

2.1. पदार्थ अथवा मिश्रण का वर्गीकरण

जीएचएस वर्गीकरण

Considered a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS)

खतरों की पहचान

भौतिक खतरा

अवर्गीकृत

स्वास्थ्य खतरे

विशिष्ट लक्ष्य अवयव विषाक्तता (STOT) - बारबार का प्रभावन, वर्ग 2

पर्यावरणीय खतरा

दीर्घस्थायी जलीय आविषालुता श्रेणी 3

2.2, लेबल घटक

चिन्ह/चित्रलेख



संकेत शब्द

चेतावनी

खतरा कथन

दीर्घकालिक या बारबार के प्रभावन से अवयवों को हानि पहुँचा सकता है
लंबे समय तक रहनेवाले प्रभावों के साथ जलीय जीवन के लिए हानिकारक

पूर्वोपाय कथन

रोकथाम

जब तक सभी सुरक्षा पूर्वोपाय पढ़ और समझ नहीं लिए गए हों, इसका हस्तन न करें
औद्योगिक स्वच्छता के अच्छे तरीकों का पालन करें
धूल का श्वसन नहीं करें
सुरक्षात्मक दस्ताने/सुरक्षात्मक कपड़े/नेत्र रक्षण/ चेहरे के लिए रक्षण धारण करें
पर्यावरण में विमुक्ति से बचें

प्रतिक्रिया

यदि आप अस्वस्थ महसूस करें, तो चिकित्सकीय परामर्श/देखरेख प्राप्त करें
आँखों में चला जाए तो: कई मिनटों तक पानी से सावधानीपूर्वक धोएँ। यदि कोन्टैक्ट
लेंस हों और उन्हें हटाना आसान हो, तो उन्हें हटा दें। धोना जारी रखें

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 3 of 13

- भंडारण

निपटारा

अतिरिक्त जानकारी:

2.3. अन्य खतरे
- त्वाचा पर हो तो: खूब सारे साबुन और पानी से धोएँ

शुष्क जगह में रखें. असंगत सामग्रियों से दूर संग्रह करें.

निपटारा लागू होनेवाले क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार होना चाहिए.

क्रिस्टली सिलिका (बिल्लौर या क्वार्ट्ज़) को कैंसर अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (आईएआरसी (International Agency for Research on Cancer)) ने एक ज्ञात मानव कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत किया है (समूह 1).

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

अनुभाग 3: संघटकों की रचना/जानकारी

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण मिश्रण

रासायनिक नाम	सीएस नंबर	टीएससीए: अमरीका	ईसी नं	आरईसीए च पंजीकरण संख्या	जीएस वर्गीकरण	वजन-%
तालक	14807-96-6	A	238-877-9	छूट-प्राप्त.	अवर्गीकृत	75 - 90
मोलिब्डेनम जिंक ऑक्साइड	22914-58-5 61583-60-6	A	245-322-4	01-212080 0481-68-0 000.	तीव्र विषाक्तता। 4, एच332 \u2348 ?राबरविशिष्ट लक्ष्य अंग विषाक्तता बार-बार एक्सपोज़र 2, एच373 \u2348 ?राबरजलीय तीव्र 1, एच400 \u2346 ?ारएकाटिक क्रॉनिक 2, एच411	10 - 25

अनुभाग 4: प्राथमिक सहायता उपाय

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 4 of 13

4.1. प्राथमिक सहायता उपाय का विवरण

नेत्र संपर्क	नेत्र संपर्क होने पर, कॉटैक्ट लेन्स उतारें और तुरंत कम से कम 15 मिनट के लिए खूब सारे पानी से धोएँ, पलकों के नीचे भी.
त्वचा संपर्क	खूब सारे साबुन और पानी से धोएँ.
अंतर्ग्रहण	मुँह को पानी से अच्छी तरह से धोएँ.
अंतःश्वसन	यदि साँस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो प्रभावित व्यक्ति को ताज़ी हवा में ले जाएँ और साँस लेने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठाकर रखें.
चूषण खतरा	प्रभावन का अपेक्षित मार्ग नहीं है.

4.2. सबसे महत्वपूर्ण लक्षण और प्रभाव, तीव्र और देरी से प्रकट होनेवाले दोनों आँखों के साथ धूल के संपर्क से यांत्रिक उत्तेजन हो सकता है. धूल के संपर्क से यांत्रिक उत्तेजन हो सकता है या त्वचा सूख सकती है.

4.3. तुरंत आवश्यक चिकित्सकीय देखरेख या विशेष उपचार की जानकारी लक्षणों के अनुसार उपचार करें. सुनिश्चित करें कि चिकित्सा कर्मियों को पता है कि कौन सी सामग्री(ग्रियाँ) शामिल है(हैं), तथा वे अपने आपको बचाने के लिए पूर्वोपाय करते हैं, और दूषण फैलने से रोकें.

अनुभाग 5: अग्निशमन उपाय

5.1. आग बुझानेवाली सामग्री उपयुक्त शमन माध्यम

आस-पास की आग के लिए उचित आग बुझानेवाली सामग्री का उपयोग करें. पानी की फुहार (धुंध). शुष्क रसायन. फेन. कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂).

आग बुझाने के लिए अनुपयुक्त पानी की तेज धारा का उपयोग नहीं करें.
सामग्रियाँ

5.2. पदार्थ या मिश्रण से उत्पन्न होनेवाले विशेष खतरे

गरम करने पर खतरनाक गैसों निकल सकती हैं.

खतरनाक ज्वलनशील उत्पाद

कुछ भी ज्ञात नहीं है

5.3. आग बुझानेवाले कर्मियों के लिए सलाह

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01

मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1

Page 5 of 13

अग्निशामकों के लिए विशेष
सुरक्षात्मक उपकरण

स्वतः पूर्ण श्वसन उपकरण और रसायन रक्षात्मक वस्त्र पहनें.

अग्निशमन उपाय

रासायनिक आगों के लिए अपनाई जानेवाली मानक कार्यविधि.

अनुभाग 6: आकस्मिक विमुक्ति के लिए उपाय

6.1. निजी पूर्वोपाय, रक्षी
उपकरण और आपातकालीन
कार्यविधियाँ

अनधिकृत कर्मियों को दूर रखें. अनुभाग 8 में अनुशंसित रीति से निजी रक्षण उपयोग करें.

गैर आपातकालीन कर्मियों के लिए

अनधिकृत कर्मियों को दूर रखें.

आपातकालीन कर्मियों के लिए

अनधिकृत कर्मियों को दूर रखें. अनुभाग 8 में अनुशंसित रीति से निजी रक्षण उपयोग करें.

6.2. पर्यावरणीय पूर्वोपाय

जल मार्गों और नालियों में बहकर नहीं जाने दें. लागू होनेवाले संघीय, राज्य और स्थानीय विनियमों के अनुसार ठिकाने लगाएँ.

6.3. परिसीमन और सफाई के
लिए विधियाँ और सामग्री

बड़ी छलकन: धूल को शुष्क रूप से नहीं बुहारें। बुहारने से पहले धूल को पानी से गीला करें या धूल को इकट्ठा करने के लिए निर्वात का उपयोग करें छोटी छलकन: सामग्री को निर्वात से या बुहारकर निपटान पात्र में रखें

6.4. अन्य अनुभागों का संदर्भ

अनुभाग 8: प्रभावन नियंत्रक और निजी सुरक्षा. अपपदार्थ उपचार के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुभाग 13 देखें.

अनुभाग 7: हस्तन और भंडारण

7.1. सुरक्षित हस्तन के लिए
पूर्वोपाय

धूल निर्माण और जमाव को न्यूनतम करें. सुनिश्चित करें कि वातन पर्याप्त है. आवश्यकतानुसार निजी रक्षण के उपकरण उपयोग करें. अच्छी औद्योगिक स्वच्छता और सुरक्षा प्रथाओं का पालन करते हुए हस्तन करें.

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 6 of 13

7.2. सुरक्षित संग्रह के लिए शर्तें, पात्र को कसकर बंद और शुष्क रखें. असंगत सामग्रियों से दूर संग्रह करें. अध्याय 10 जिसमें असंगताएँ, यदि कोई हों देखें.
तो, भी शामिल हैं

अनुभाग 8: प्रभावन नियंत्रण/निजी रक्षण

8.1. नियंत्रण प्राचल

व्यवसाय-गत प्रभावन सीमाएँ

तालक

एसीजीआईएच
ओएसएचए

TWA: 2 mg/m³ (respirable dust)
TWA: 20 mppcf

मोलिब्डेनम जिंक ऑक्साइड

भारत
एसीजीआईएच
ओएसएचए

TWA: Not established
TWA: 10 mg/m³ dust
0.5 mg/m³ Respirable fraction
TWA: 5 mg/m³ (respirable); 10 mg/m³ (dust)
PEL: 5 mg/m³ (respirable)

जैविक सीमा मान: कुछ नहीं

अनुशंसित मॉनिटरिंग कार्यविधियाँ वर्तमान में अनुशंसित निगरानी रखने की कार्यविधियों के बारे में जानकारी हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश दस्तावेज़ों को भी देखें

व्युत्पन्न कोई प्रभाव नहीं स्तर (डीएनईएल) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अनुमानित कोई प्रभाव नहीं सांद्रण (पीएनईसी) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

8.2. प्रभावन नियंत्रण

अभियांत्रिकीय नियंत्रण

जब तक सभी सुरक्षा पूर्वोपाय पढ़ और समझ नहीं लिए गए हों, इसका हस्तन न करें पर्याप्त वातन सुनिश्चित करें, विशेषकर बंद जगहों में अच्छे स्तर का नियंत्रित वातन उपलब्ध कराएँ (प्रति घंटे वायु का 10 से 15 बार बदलाव) हवामान सांद्रणों को प्रभावन सीमाओं के नीचे रखने के लिए एक्सॉस्ट वातन उपयोग करें

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 7 of 13

अपर्याप्त वातन होने पर, उचित श्वसन उपकरण धारण करें

निजी रक्षण उपकरण

नेत्राचेहरा रक्षण पार्श्व ढाल वाले सुरक्षा चश्मे (या गोगल्स) पहनें.

त्वचा और शरीर रक्षण उचित रक्षी वस्त्र पहनें.

सिर का रक्षण उचित दस्ताने पहनें.

श्वसन रक्षण अपर्याप्त वातन होने पर श्वसन रक्षण पहनें.

तापीय खतरे उचित रक्षी वस्त्र पहनें.

स्वच्छता के उपाय स्वच्छता से संबंधित जिन कार्यस्थलीय प्रथाओं को साधारणतः अच्छा माना गया है, उनका पालन करें.

अनुभाग 9: भौतिक और रासायनिक गुणधर्म

9.1. मूलभूत भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की जानकारी

भौतिक अवस्था	ठोस. चूर्ण.
रंग	सफ़ेद
गंध	गंधहीन
गंध दहलीज	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
पीएच:	6.5
गलनांक / गलन परिसर (रेंज)	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
कथनांक	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
हिमांक	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
स्फुरांक	कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
वाष्पीकरण दर	लागू नहीं होता है

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01

मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1

Page 8 of 13

ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	लागू नहीं होता है
वाष्प दाब	कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
वाष्प घनत्व	कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
अन्य विलायकों में विलेयता जल में विलेयता	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है हल्का सा विलेय
विभाजन गुणांक	कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
स्वतः प्रज्वलन तापमान	कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
श्यानता	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
आपेक्षिक घनत्व	2.8 (H ₂ O = 1)
ऑक्सीकारी गुणधर्म	लागू नहीं होता है
वीओसी अंतर्वस्तु (%)	0%
अणु भार	अनुपलब्ध
विघटन तापमान	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अनुभाग 10: स्थायित्व और अभिक्रियाशीलता

10.1. अभिक्रियाशीलता	सामान्य स्थितियों में स्थिर
10.2. रासायनिक स्थायित्व	सामान्य स्थितियों में स्थिर
10.3. खतरनाक अभिक्रियाओं की संभावना	सामान्य प्रक्रियण के तहत कुछ नहीं
10.4. वे स्थितियाँ जिनसे बचना चाहिए	असंगत सामग्रियाँ. धूल निर्माण.
10.5. असंगत सामग्रियाँ	प्रबल ऑक्सीकारी कर्मक. प्रबल अम्ल.
10.6. खतरनाक विघटन उत्पाद	कुछ भी ज्ञात नहीं है

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 9 of 13

अनुभाग 11: आविषालुता-संबंधी जानकारी

सामान्य जानकारी उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय व्यवसाय-गत प्रभावन सीमाओं या अन्य तुल्य मानों पर विचार करें.

प्रभावन के संभावित मार्गों से संबंधित जानकारी

अंतःश्वसन	उत्पाद के अंतःश्वसन से बचें
त्वचा	लंबे समय के और बारबार के संपर्क से त्वचा सूख सकती है और उत्तेजना हो सकती है
नेत्र	आँखों के साथ धूल के संपर्क से यांत्रिक उत्तेजन हो सकता है
अंतर्ग्रहण	अंतर्ग्रहण प्रभावन मार्ग होने की संभावना कम ही है
चूषण खतरा	प्रभावन का अपेक्षित मार्ग नहीं है.

11.1. विषाक्तता वाले प्रभावों के बारे में जानकारी

मोलिब्डेनम जिंक ऑक्साइड

मौखिक एलडी50	>10000 mg/kg चूह
आईएआरसी	सूचीबद्ध नहीं
विशिष्ट लक्ष्य अवयव	Kidney (based on tubular degeneration/regeneration of male Han Wistar rats at 125 mg/kg/day). NOAEL – 60 mg/kg Rat; Oral; 90-day.
विषाक्तता - बारबार का प्रभावन	

तीव्र आविषालुता धूल को अंदर लेने से बचें। उत्पाद की धूल आँखों, त्वचा और श्वसन नाल के लिए उत्तेजक हो सकती है

प्रजनन विषाक्तता कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

कैंसरजननीयता क्रिस्टली सिलिका (बिल्लौर या क्वार्ट्ज़) को कैंसर अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (आईएआरसी (International Agency for Research on Cancer)) ने एक ज्ञात मानव कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत किया है (समूह 1).

लक्ष्य अवयव प्रभाव त्वचा. नेत्र. श्वसन तंत्र.

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01

मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1

Page 10 of 13

विशिष्ट लक्ष्य अवयव विषाक्तता - कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.
एकल प्रभावन

विशिष्ट लक्ष्य अवयव विषाक्तता - अंतःश्वसन करने पर, दीर्घकालिक या बारंबार के प्रभावन से अवयवों को क्षति पहुँचा
बारबार का प्रभावन सकता है. गुर्दा.

अनुभाग 12: पारिस्थितिकीय जानकारी

12.1. पारिस्थितिकीय विषाक्तता लंबे समय तक रहनेवाले प्रभावों के साथ जलीय जीवन के लिए हानिकारक. पर्यावरण में विमुक्ति से बचें.

तालक - 14807-96-6

WGK वर्गीकरण (AwSV) 1315 WGK: nwg

जर्मनी - जल वर्गीकरण (AwSV) - अनुबंध १: 1315 not considered hazardous to water

12.2. दीर्घस्थायित्व और अपक्षयन आसानी से जैव-विघटित नहीं होता है.

12.3. जैव-संचयन संभावना कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

विभाजन गुणांक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

बायोकैन्स्ट्रेशन फैक्टर (BCF) कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

12.4. मृदा में चलायमानता कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

12.5. पीबीटी और वीपीबीबी यह पदार्थ पीबीटी या वीपीबीबी के रूप में वर्गीकरण की कसौटी को पूरा नहीं करता है.
मूल्यांकन के परिणाम

12.6. अन्य प्रतिकूल प्रभाव कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अनुभाग 13: निपटारा करते समय विचारणीय बातें

13.1. अपशिष्ट उपचार विधियाँ

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 11 of 13

दूषित पैकेजिंग	खाली पात्रों को निपटारा हेतु अनुमोदित कचरा हस्तन स्थल में ले जाना चाहिए
कचरा कोड	जिस अनुप्रयोग के लिए इस उत्पाद का उपयोग किया गया था उसके आधार पर उपयोगकर्ता को कचरा कोड देने चाहिए
निपटारे की विधियाँ	अपशिष्ट उत्पाद या उपयोग किए गए पात्रों को स्थानिय विनियमों के अनुसार ठिकाने लगाएँ

अनुभाग 14: परिवहन जानकारी

परिवहन की विधि (सड़क, जल, वायु, रेल)

डीओटी	विनियमित नहीं
आईएटीए	विनियमित नहीं
IMDG/IMO	विनियमित नहीं
14.1. यूएन नंबर	कुछ नहीं
14.2. यूएन उचित शिपिंग नाम	कुछ नहीं
14.3. परिवहन खतरा श्रेणी(णियाँ)	कुछ नहीं
14.4. पैकिंग समूह	कुछ नहीं
14.5. पर्यावरणीय खतरे	नहीं
14.6. प्रयोक्ता के लिए विशेष पूर्वोपाय	लागू नहीं होता है
14.7. समुद्री प्रदूषण (MARPOL)73/78 के परिशिष्ट II और अंतर्राष्ट्रीय भवन कोड (IBC) के अनुसार थोक में परिवहन	लागू नहीं होता है

अनुभाग 15: विनियामक जानकारी

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 12 of 13

15.1. इस पदार्थ या मिश्रण के लिए विशिष्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय विनियम/कानून

वैश्विक वस्तु-सूचियाँ

रासायनिक नाम	सीएस नंबर	ईसी नं	आरईसीएच पंजीकरण संख्या	ऑस्ट्रेलिया (एआईसीएस)	कनाडा (डीएसएल)	चीन (आईसीएस)	जापान	दक्षिण कोरिया (केईसीआईएल)	मेक्सिको	न्यूज़ीलैंड	फिलिपींस (पीआईसीएस)	ताइवान	टीएससीए : अमरीका
तालक	14807-96-6	238-877-9	छूट-प्राप्त	Y	Y	Y	(1)-468 (ENCS)(IS HL)	KE-32773	Y	Y	Y	Y	A
मोलिब्डेनम जिंक ऑक्साइड	22914-58-5 61583-60-6	245-322-4	01-212080048 1-68-0000	N	Y	Y	(1)-781 (ENCS)(IS HL)	KE-11910	N	N	N	Y	A

संकेत

अनुभाग 16: अन्य जानकारी

तैयार करनेवाला

Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs
(Email – HEM.FRAREgulatory@huber.com)

संशोधन का कारण

वैश्विक रूप से सामंजीकृत प्रणाली (जीएचएस).

जीएचएस वर्गीकरण

Considered a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS)

लेबलिंग

चिन्ह/चित्रलेख



संकेत शब्द

चेतावनी

खतरा कथन

दीर्घकालिक या बारबार के प्रभावों से अवयवों को हानि पहुँचा सकता है
लंबे समय तक रहनेवाले प्रभावों के साथ जलीय जीवन के लिए हानिकारक

सुरक्षा डेटा शीट

Kemgard® 1100

जारी करने की तिथि: 2024-01-01
मुद्रण तिथि: 2023-12-13

संशोधन नंबर: 1.6.1
Page 13 of 13

प्रशिक्षण सलाह

संक्षेपण और लघु रूप

जब तक सभी सुरक्षा पूर्वोपाय पढ़ और समझ नहीं लिए गए हों, इसका हस्तन न करें

कैंसर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (आईएआरसी)
अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए)
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल कोड (आईएमडीजी)
अंतर्राष्ट्रीय समान रासायनिक सूचना डेटाबेस (आईयूसीएलआईडी)
कार्यस्थलीय खतरनाक सामग्री सूचना प्रणाली (डब्ल्यूएचएमआईएस) स्थिति और वर्गीकरण
डीओटी (परिवहन विभाग)
ओएसएचए (अमरीका के श्रम विभाग का व्यवसाय-गत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन)
टीडब्ल्यूए - समय-भारित औसत
पदार्थ और मिश्रणों का वर्गीकरण, लेबलिंग और पैकेजिंग (सीएलपी) अधिनियम (ईसी 1272/2008)
पीपीई - निजी रक्षण उपकरण
एनआईओएसएच - व्यवसाय-गत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान
टीडीजी (खतरनाक सामानों का परिवहन) कनाडा
सीईआरसीएलए (समग्र पर्यावरणीय प्रतिक्रिया, क्षतिपूर्ति, और दायित्व अधिनियम)
रिपोर्ट करने योग्य मात्रा (आरक्यू) (आरक्यू/मिश्रण में %)
एसटीईएल - अल्पावधि प्रभावन सीमा
टीएलवी® - दहलीज सीमा मान
व्युत्पन्न कोई प्रभाव नहीं स्तर (डीएनईएल)
एसवीएचसी: प्राधिकरण के लिए अत्यधिक चिंता वाले पदार्थ:
जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (बीओडी)
रासायनिक ऑक्सीजन माँग (सीओडी)
आईसीएओ (हवा)
(IMDG) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान
ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID (Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
धनात्मक दाब स्वतः पूर्ण श्वसन उपकरण (एससीबीए)
अनुमानित कोई प्रभाव नहीं सांद्रण (पीएनईसी)
वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (जीएचएस)
टीएससीए (आविषालु पदार्थ नियंत्रण अधिनियम)

अस्वीकरण

इस सुरक्षा डेटा शीट में दी गई जानकारी इसके प्रकाशन की तिथि को हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार सही है। दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हस्तन, उपयोग, प्रक्रियण, भंडारण, परिवहन, निपटान और विमुक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जा रही है और इसे वारंटी या गुणवत्ता निर्देश नहीं माना जाए। यह जानकारी केवल निर्दिष्ट की गई विशेष सामग्री से संबंधित है और यदि इस पाठ में अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, तो इस सामग्री को अन्य सामग्रियों के संयोजन में, या किसी प्रक्रिया में उपयोग करने पर यह जानकारी लागू नहीं भी हो सकती है

सुरक्षा डेटा शीट का अंत