

Martoxid® KMS-96; Martoxid® KMS-98

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
मुद्रण तिथि: 2019-05-28

वैश्विक रूप से समंजसपूर्ण प्रणाली (जीएसएस)

संशोधन नंबर: 1.3
Page 1 of 9

अनुभाग 1: पदार्थ/मिश्रण तथा कंपनी/उत्पन्न की पहचान

1.1 उत्पाद पहचान

उत्पाद का नाम: Martoxid® KMS-96; Martoxid® KMS-98

Aluminum oxide

सीएस नंबर 1344-28-1
वजन % >90

1.2. पदार्थ या मिश्रण के प्रासंगिक पहचाने हुए उपयोग और वे उपयोग जिनके विरुद्ध साहचर्य नहीं है

अनुसृत उपयोग Raw material for ceramics, refractory products, etc.
वे उपयोग जिनमें साहचर्य नहीं है वृत्त भी ज्ञात नहीं है

1.3. सुष्का डेट शीट के अपूर्तिर्कार का विवरण

कंपनी: MARTINSWERK GmbH
Kölner Strasse 110
50127 Bergheim
Germany
Tel. : +49-2271-90.22.78
Fax. : +49-2271-90.27.17

Internet www.hubermaterials.com

ईमेल hubermaterials@huber.com

1.4. आपातकालीन टेलीफोन नंबर CHEMTREC: +1 800 424 9300 or International +1 703 527 3887

अनुभाग 2: खतरों की पहचान

2.1. पदार्थ अथवा मिश्रण का वर्गीकरण

जीएसएस वर्गीकरण वैश्विक रूप से समंजसपूर्ण प्रणाली (जीएसएस) के अनुसार खतरा नकारात्मक पदार्थ या मिश्रण नहीं है

खतरों की पहचान

भौतिक खतरा अर्जित
खतरा खतरा अर्जित
पर्यावरणीय खतरा अर्जित

2.2, लेबल घटक

चिन्ह/चिह्नित कुछ नहीं
संयोग शब्द कुछ नहीं

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
 मुद्रण तिथि: 2019-05-28

संशोधन नंबर: 1.3
Page 2 of 9

खतरा वर्धन	तुल्य नहीं
पूर्वोपचार वर्धन	
सेवक	औद्योगिक सख्ता के अल्टे तर्कों का पालन करें जब तक सभी सुरक्षा पूर्वोपचार पढ़ और समझ नहीं लिए गए हैं, इसका हस्तन न करें धूल का श्वसन नहीं करें सुरक्षात्मक दस्ताने/सुरक्षात्मक कपड़े/नेत्र रक्षण/ चेहरे के लिए रक्षण धारण करें
प्रतिक्रिया	त्वचा पर छे तो: सूखे से सफुन और पानी से धोएँ
भंडारण	अलग-अलग समग्रियों से दूर रखें
निषेध	अंतर्धस्तु/पत्रों को स्थानिय विनियमों के अनुसार ठिकाने लगाएँ
अतिरिक्त जानकारी:	तुल्य नहीं.
2.3. अन्य खतरा	कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

अनुभाग 3: संघटकों की सूचना/जानकारी

रासायनिक नाम	सीएस नंबर	टीएससीए : अमरीका	ईसी नं	आरईएससीए च पंजीकरण संख्या	जीएसएस वर्गीकरण	वजन-%
Aluminum oxide	1344-28-1	Y	215-691-6	01-211952 9248-35-XX XX. 01-211952 9248-35-0 017.	अवर्गीकृत.	>90

अनुभाग 4: प्राथमिक सहायता उपाय

4.1. प्राथमिक सहायता उपाय का विवरण

सामान्य सलाह	संदेह हो या यदि लक्षण दिखाई दें, तो चिकित्सकीय सलाह प्राप्त करें. सुनिश्चित करें कि चिकित्सक कर्मियों को पता है कि कौन सी समग्रियाँ (बिंदु) शामिल हैं तथा वे अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यक पूर्वोपचार करेंगे.
नेत्रसंपर्क	नेत्रसंपर्क होने पर, चोटित लेन्स उतारें और तुल्य कम से कम 15 मिनट के लिए सूखे से सफुन और पानी से धोएँ, फर्मावे के नीचे भी.
त्वचा संपर्क	सूखे से सफुन और पानी से धोएँ.
अंतर्धस्तन	मुँह को पानी से अच्छी तरह से धोएँ.
अंतःश्वसन	यदि साँस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो प्रभावित व्यक्ति को तुरंत हवा में ले जाएँ और साँस लेने के लिए आवश्यक स्थिति में बैठाकर रखें.
तुल्य खतरा	प्रभाव का अपेक्षित मार्ग नहीं है.

4.2. सबसे महत्वपूर्ण लक्षण और प्रभाव, तीव्र और देरी धूल का अंतःश्वसन श्वसन तंत्र में उत्तेजन ला सकता है. नेत्र उत्तेजन
से प्रभावित होने वाले लोगों

4.3. तुल्य आवश्यक चिकित्सकीय देखरेख या विशेष उपचार लक्षणों के अनुसार और समर्थक होने चाहिए.
उपचार की जानकारी

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
मुद्रण तिथि: 2019-05-28

संशोधन नंबर: 1.3
Page 3 of 9

अनुभाग 5: अग्निशमन उपाय

5.1. आग बुझाने वाली समझी

आग बुझाने की उपयुक्त समझियाँ

दृश्यमान नहीं. आस-पास की आग के लिए उचित आग बुझाने वाली समझी का उपयोग करें. पानी की फुहार (धुंध). फेन शुष्क रसायन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂).

आग बुझाने के लिए अनुपयुक्त समझियाँ

कुरु भी ज्ञात नहीं है

Flammable Properties

कुरु भी ज्ञात नहीं है

5.2. पदार्थ या मिश्रण से उत्पन्न होने वाले विशेष खतरे

कुरु भी ज्ञात नहीं है

5.3. आग बुझाने वाले कर्मियों के लिए सलाह

आग बुझाने वाले कर्मियों के लिए विशेष स्त्री उपकरण स्वतः पूर्ण श्वसन उपकरण और रसायन रक्षात्मक वस्त्र पहनें

अग्निशमन उपाय

आग और/या विस्फोट की स्थिति में धूम का अंतःश्वसन नहीं करें

अनुभाग 6: आकस्मिक विमुक्ति के लिए उपाय

6.1. निजी प्रवर्णन, स्त्री उपकरण और आपातकालीन कार्यविधियाँ

सुनिश्चित करें कि वजन पर्याप्त है. अनुभाग 8 में अनुसंधित शीति से निजी रक्षण उपयोग करें. धूल कने नहीं दें. अनधिकृत कर्मियों को दूर रखें

गैर आपातकालीन कर्मियों के लिए

अनधिकृत कर्मियों को दूर रखें

आपातकालीन कर्मियों के लिए

अनधिकृत कर्मियों को दूर रखें अनुभाग 8 में अनुसंधित शीति से निजी रक्षण उपयोग करें

6.2. पर्यावरणीय प्रवर्णन

जल मार्गों और नदियों में बहाव नहीं जाने दें

6.3. परिसीमन और समझी के लिए विधियाँ और समझी

परिसीमन विधियाँ : यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो और रिसाव या छलकाव को रोकें समझी विधियाँ : बुरा कर निपटारे के लिए उचित पत्र में बेचने से बचें

6.4. अन्य अनुभागों का संदर्भ

अनुभाग 8: प्रभावक निबंध और निजी सुरक्षा. अपघटन उत्पन्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुभाग 13 देखें

अनुभाग 7: हस्तन और भंडारण

7.1. सुरक्षित हस्तन के लिए प्रवर्णन

धूल निर्माण और जमाव को न्यूनतम करें. स्थानीय एक्सपर्ट वजन उपलब्ध कराएँ. अल्टी औद्योगिक स्वच्छता और सुरक्षा प्रथाओं का पालन करते हुए हस्तन करें

7.2. सुरक्षित संरक्ष के लिए शर्तें, जिसमें अस्वीकार्य, यदि कोई हो, भी शामिल हैं

अस्वीकार्य समझियों से दूर संरक्ष करें. पत्र को बंद और शुष्क रखें

7.3. विशिष्ट अंतिम प्रयोक्ता

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अनुभाग 8: प्रभावक निबंध/निजी रक्षण

8.1. निबंधन प्रवर्णन

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
 मुद्रण तिथि: 2019-05-28

संशोधन नं: 1.3
Page 4 of 9

व्यवहार-गत प्रभाव सीमाएँ

Aluminum oxide

भारत
ACGIH
 ओ एस एच ए

TWA: Not established
 TWA: 10 mg/m³
 TWA: 15 mg/m³ total dust
 TWA: 5 mg/m³ respirable fraction
 (vacated) TWA: 10 mg/m³ total dust
 (vacated) TWA: 5 mg/m³ respirable fraction

जैविक सीमा मान

तुल्य नहीं

अनुशंसित मॉनिटरिंग कार्यविधियाँ

वर्तमान में अनुशंसित निगरानी करने की कार्यविधियों के बारे में जानकारी हेतु राष्ट्रीय दिश-निर्देश दस्तावेज़ों को भी देखें

व्युत्पन्न कोई प्रभाव नहीं स्तर (वीरुईसल)

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अनुमानित कोई प्रभाव नहीं संतान (पीरुईसी)

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

8.2. प्रभाव निरोध

अभियंत्रित निरोध

जब तक सभी सुरक्षा पूर्वोक्त पर और समझ नहीं लिए गए हैं, इसका हस्तन न करें
 पर्याप्त वातन सुनिश्चित करें, विशेषकर बंद जगहों में
 अच्छे स्तर का नियंत्रित वातन उपलब्ध करें (प्रति घंटे वायु का 10 से 15 बार बदलाव)
 हवागान संतानों को प्रभाव सीमाओं के नीचे रखने के लिए एसोसिएट वातन उपकरण करें
 अस्पर्श वातन लेने पर, उचित श्वसन उपकरण धारण करें

निजी रक्षण उपकरण

नेत्रचिह्न रक्षण

पर्श तब तक सुरक्षा कसने (या गेगल्स) पहनें

तब और श्वसन रक्षण

उचित स्ली कस पहनें

सिर का रक्षण

उचित दस्तान पहनें

श्वसन रक्षण

अस्पर्श वातन लेने पर श्वसन रक्षण पहनें

तपीय स्तरे

तुल्य भी ज्ञात नहीं है

स्वच्छता के उपाय

स्वच्छता से संबंधित जिन कार्यस्थलीय प्रथाओं को सधारणतः अलग माना गया है, उसका पालन करें। हर कार्य पंजी के अंत में, खाने, पीने, धूम्रपान, आदि करने से पहले कमी को हर दिन धोना चाहिए।

पर्यावरणीय प्रभाव निरोध

तबू लेने तक सभी स्थानीय विनियमों का पालन करने हुए निपटें।

अनुभाग 9: भौतिक और रासायनिक गुणधर्म

9.1. मूलभूत भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की जानकारी

भौतिक अवस्था

ठोस, तूफा

रंग

सफ़ेद (Al₂O₃)

गंध

गंधहीन

गंध दृष्टीज

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

पीएच:

+/- 9 (10 % / H₂O)

गलनांक/ गलन परिसर (°C)

तबू नहीं होता है

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
मुद्रण तिथि: 2019-05-28

संशोधन नंबर: 1.3
Page 5 of 9

वस्त्रांक	लगू नहीं होता है
सुगंध	लगू नहीं होता है उपाद/पर्याय आम्लीक है वेस
वर्णीकरण दर	लगू नहीं होता है
जलकशीलता (वेस, गैस)	वेई जलमायी उपलब्ध नहीं है
वाष्प दब	वेई जलमायी उपलब्ध नहीं है
वाष्प घनत्व	लगू नहीं होता है
अन्य विलयनों में विलेयता जल में विलेयता	वेई जलमायी उपलब्ध नहीं है अविलेय
विभाजन गुणांक	वेई जलमायी उपलब्ध नहीं है
विस्फोटक गुणधर्म	तुरु नहीं
ऑक्सीकारी गुणधर्म	तुरु नहीं

अनुभाग 10: स्थायित्व और अभिक्रियाशीलता

10.1. अभिक्रियाशीलता	वेई डेट उपलब्ध नहीं है
10.2. रसायनिक स्थायित्व	सामान्य स्थितियों में स्थिर
10.3. स्वतंत्रक अभिक्रियाओं की संभावना	सामान्य प्रतिक्रिया के तहत तुरु नहीं
10.4. वे स्थितियाँ जिन्हें बचाव चाहिए	असंगत समग्रियाँ, विघटन तापमान $\therefore \text{Al}_2\text{O}_3$, पानी.
10.5. असंगत समग्रियाँ	प्रकृत अम्ल.
10.6. स्वतंत्रक विघटन उत्पाद	तुरु भी ज्ञात नहीं है

अनुभाग 11: आविष्कार-संबंधी जानकारी

सामान्य जानकारी	उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय व्यवसाय-गत प्रभाव सीमाओं या अन्य तुरंत मानों पर विचार करें.
प्रभाव के संभावित मार्गों से संबंधित जानकारी	
अंतःश्वसन	धूल का श्वसन नहीं करें
त्वचा	त्वचा के साथ लंबे समय के या बखर के संपर्क से बचें धूल के संपर्क से यंत्रिक उत्तेजन हो सकता है या त्वचा सूख सकती है
नेत्र	आँखों के साथ संपर्क से बचें आँखों के साथ धूल के संपर्क से यंत्रिक उत्तेजन हो सकता है
अंतर्ग्रहण	अंतर्ग्रहण प्रभाव मार्ग होने की संभावना कम है

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
मुद्रण तिथि: 2019-05-28

संशोधन नंबर: 1.3
Page 6 of 9

वृष्ण स्वस्थ

प्रभाव का अपेक्षित मार्ग नहीं है।

11.1. विषाक्तता वाले प्रभावों के बारे में जानकारी

Aluminum oxide

गंभीर नैसर्गिक/नैसर्गिक उत्तेजन

त्वचा संक्षरण/उत्तेजन

अपरिवर्तनीयता

प्रजनन प्रभाव

लक्ष्य अंग प्रभाव

विशिष्ट लक्ष्य अंग प्रभाव - स्नायु प्रभाव

विशिष्ट लक्ष्य अंग प्रभाव - बखार का प्रभाव

उत्तेजन नहीं: खरोश

उत्तेजन नहीं: खरोश

प्रेम जीव उपलब्ध डेटा के आधार पर, कर्मियों की शर्तों पूरी नहीं होती हैं

No indication of effects on fertility.

No indication of effects on developmental toxicity.

फेफड़े

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

बखार के सूक्ष्मक की अविषलुता अंतःश्वास 28-d वृद्ध एनोर्सेस (कोई प्रेक्षित विषैला प्रभाव स्तर नहीं है) 70 mg(Al)/m³

बखार के सूक्ष्मक की अविषलुता 1- वर्ष वृद्ध एनोर्सेस (कोई प्रेक्षित विषैला प्रभाव स्तर नहीं है) >=30 mg Al/kg bw

तीव्र अविषलुता

मिश्रण

Al₂O₃

बखार के सूक्ष्मक की अविषलुता अंतःश्वास 28-d वृद्ध एनोर्सेस (कोई प्रेक्षित विषैला प्रभाव स्तर नहीं है) 70 mg(Al)/m³.

लक्ष्य अंग फेफड़े श्वसन तंत्र

बखार के सूक्ष्मक की अविषलुता 1- वर्ष मौखिक वृद्ध एनोर्सेस (कोई प्रेक्षित विषैला प्रभाव स्तर नहीं है) >=30 mg Al/kg bw

श्वसन-संबंधी सेप्टीकरण

उपलब्ध डेटा के आधार पर, कर्मियों की शर्तों पूरी नहीं होती हैं

गंभीर नैसर्गिक/नैसर्गिक उत्तेजन

उत्तेजन नहीं: खरोश

त्वचा संक्षरण/उत्तेजन

उत्तेजन नहीं: खरोश

अपरिवर्तनीयता

उपलब्ध डेटा के आधार पर, कर्मियों की शर्तों पूरी नहीं होती हैं

प्रजनन प्रभाव

उपलब्ध डेटा के आधार पर, कर्मियों की शर्तों पूरी नहीं होती हैं

प्रजनन विषाक्तता

उपलब्ध डेटा के आधार पर, कर्मियों की शर्तों पूरी नहीं होती हैं

वैश्वजनीयता

इस उत्पाद में ओएसएच, आईएससी या एनटीपी द्वारा सूचिबद्ध वैश्वजन या संभावित वैश्वजन नहीं हैं।

लक्ष्य अंग प्रभाव

फेफड़े

विशिष्ट लक्ष्य अंग प्रभाव - स्नायु प्रभाव

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

विशिष्ट लक्ष्य अंग प्रभाव - बखार का प्रभाव

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अनुभाग 12: पारिस्थितिकीय जानकारी

12.1

12.1. पारिस्थितिकीय विषाक्तता

बहुत निम्न विषैला। जीव जीवन के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है।

Aluminum oxide - 1344-28-1

WGK कर्मियों (VwVwS) 1346. WGK: nwg

12.2. दीर्घस्थायित्व और अपक्षय

जैवनिर्घटनीयता का निर्धारण करने की विधियाँ आधुनिक पद्धतियों पर लागू नहीं होती हैं।

12.3. जैव-संकलन संभावना

जैव-संकलन होने की संभावना कम है।

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
मुद्रा तिथि: 2019-05-28

संशोधन नंबर: 1.3
Page 7 of 9

विभाजन गुणक	अनुपलब्ध
जैव-संक्रमण वास्तव (बीसीए)	कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
12.4. मृद में कायमानता	तुल्य नहीं
12.5. पीबीटी और वीपीबीटी मूल्यांकन के परिणाम	यह पदार्थ पीबीटी या वीपीबीटी के रूप में वर्गीकरण की कसौटी को पूरा नहीं करता है
12.6. अन्य प्रतिकूल प्रभाव	तुल्य भी ज्ञात नहीं है

अनुभाग 13: निषेध करने वाले समस्या विचारणीय बातें

13.1. अपशिष्ट उत्पन्न विधियाँ

दूषित पैकेजिंग	खली पत्रों को निषेध हेतु अनुमोदित कचरा हस्तान्तरण स्थल में ले जाना चाहिए पत्र का पुनः उपयोग नहीं करें
कचरा कोड	जिस अनुप्रयोग के लिए इस उपद्रव का उपयोग किया गया था उसके आधार पर उपयोगकर्ता को कचरा कोड देने चाहिए
निषेध की विधियाँ	निषेध लागू होने वाले क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार होने चाहिए

अनुभाग 14: परिवहन जानकारी

परिवहन विधि (सड़क, जल, वायु, रेल)

क्रेडिट	विनियमित नहीं
एडीआर	विनियमित नहीं
आरआईडी	विनियमित नहीं
आईसीए	विनियमित नहीं
IMDG/IMO	विनियमित नहीं
ICAO	विनियमित नहीं
14.1. यूएन नंबर	तुल्य नहीं
14.2. यूएन उचित शिपिंग नाम	तुल्य नहीं
14.3. परिवहन स्तर श्रेणी (गिराई)	तुल्य नहीं
14.4. पैकिंग स्मूड	तुल्य नहीं
14.5. पर्यावरणीय खतरे	नहीं
14.6. प्रयोग के लिए विशेष पूर्वोपय	लागू नहीं होता है

14.7. समुद्री प्रदूषण (MARPOL) 73/78 के परिशिष्ट II और आंतराष्ट्रीय भवन कोड (IBC) के अनुसार शेष में परिवहन लागू नहीं होता है

अनुभाग 15: विनियामक जानकारी

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
मुद्रण तिथि: 2019-05-28

संशोधन नंबर: 1.3
Page 8 of 9

15.1. इस पदार्थ या मिश्रण के लिए विशिष्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय विनियम/कानून

वैश्विक वस्तु-सूचियाँ

रासायनिक नाम	सीएस नंबर	ईसी नं	आईएसओ 10993-1 (बायोमैटेरियल)	अमेरिका (फाईडीएस)	कनाडा (सीएसए)	चीन (आईएससी)	जापान	रूस (ईएससी)	मैक्सिको	ब्राज़ील	फिलिपीन्स (पीआईएस)	ताइवान	टीएसडी: अनिवार्य
Aluminum oxide	1344-28-1	215-691-6	01-211952924 8-35-xxxx 01-211952924 8-35-0017	Y	Y	Y	(1)-23 (ENCS)(IS HL)	KE-01012	Y	Y	Y	Y	Y

संकेत

X / Y: अनुपातन करता है - / N: सूचीबद्ध नहीं छूट-प्राप्त

अनुभाग 16: अन्य जानकारी

तैयार करने वाला

Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs
email: regulatory.affairs@huber.com

संशोधन का कारण

वैश्विकता से समंजित प्रणाली (जीएसएस).

जीएसएस की व्याख्या

इस उत्पाद को यूएस जीएसएस दिशानिर्देश के अनुसार खतरनाक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और लेबलिंग की आवश्यकता नहीं है

लेबलिंग

विशेष/विशेष

तुल्य नहीं

संकेत शब्द

तुल्य नहीं

खतरा वर्णन

तुल्य नहीं

प्रशिक्षण स्तर

जब तक सभी सुरक्षा प्रोपय फ़ और समझ नहीं लिए गए हैं, इसका हस्तन न करें

संक्षेप और लघु सू

कैंसर अनुसंधान के लिए अंतराष्ट्रीय अभिकरण (आईएआरसी)
अंतराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए)
अंतराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल कोड (आईएमडीजी)
अंतराष्ट्रीय समान रासायनिक सूचना डेटाबेस (आईएससीएलआईडी)
कार्यस्थलीय खतरनाक सामग्री सूचना प्रणाली (डब्ल्यूएचएमआईएस) स्थिति और वर्गीकरण
ईपीए एसएआरए शीर्षक III अनुभाग 312 (40 सीएफआर 370) खतरा वर्गीकरण
डीओटी (परिवहन विभाग)
ओएसएचए (अमेरिका के श्रम विभाग का व्यवसाय-गत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन)
टीडब्ल्यूए - समय-भारित औसत
1986 के सुपरफंड संशोधनों और पुनर्प्राधिकरण अधिनियम (एसएआरए) के शीर्षक III का अनुभाग 313
पदार्थों और मिश्रणों का वर्गीकरण, लेबलिंग और पैकेजिंग (सीएलपी) अधिनियम (ईसी 1272/2008)
पीपीई - निजी रक्षण उपकरण
एनआईओएसएच - व्यवसाय-गत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान
टीडीजी (खतरनाक सामानों का परिवहन) कनाडा
सीईआईएलए (समग्र पर्यावरणीय प्रतिक्रिया, क्षतिपूर्ति, और दायित्व अधिनियम)
रिपोर्ट करने योग्य मात्रा (आरव्यू) (आरव्यू/मिश्रण में %)
एसटीईएल - अल्पावधि प्रभावित सीमा
टीएलवी® - दृढ़त्व सीमा मान
व्युत्पन्न कोई प्रभाव नहीं स्तर (डीएनईएल)
एसवीएचसी: प्राधिकरण के लिए अत्यधिक चिंता वाले पदार्थ:
स्थल परिवहन (एडीआर/आरआईडी)
जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (बीओडी)
रासायनिक ऑक्सीजन माँग (सीओडी)
आईसीएओ (हवा)
(IMDG) अंतराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल कोड

जरी करने की तिथि: 2019-05-28
मुद्रण तिथि: 2019-05-28

संशोधन नं: 1.3
Page 9 of 9

धनात्मक दाब स्वतः पूर्ण श्व सन उपकरण (एससीबीए)
अनुमानित कोई प्रभाव नहीं सांद्रण (पीएनईसी)
वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (जीएचएस)

अस्वीकरण

इस सुरक्षा डेटा शीट में दी गई जानकारी इसके प्रकाशन की तिथि को हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार सही है। दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हस्तन, उपयोग, प्रशिक्षण, भंडारण, परिवहन, निपटान और विमुक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जा रही है और इसे वारंटी या गुणवत्ता निर्देश नहीं माना जाए। यह जानकारी केवल निर्दिष्ट की गई विशेष सामग्री से संबंधित है और यदि इस पाठ में अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, तो इस सामग्री को अन्य सामग्रियों के संयोजन में, या किसी प्रक्रिया में उपयोग करने पर यह जानकारी लागू नहीं भी हो सकती है।

सुरक्षा डेटा शीट का अंत